ЗУБР

СОВМЕСТИМОСТЬ АКБ И ЗУ

			ДШЛ-121 ДШЛ-121 КН	СПЛ-121	ДШЛ-141 К ДШЛ-141 КН	ДШЛ-181 КН	СПЛ-181	ГУЛ-251 К ГУЛ-401 К	ДА-12-2-Ли КМ1 ДА-12-2-Ли КНМ1 ДА-12-2-Ли ФКНМ1	ДА-14,4-2-Ли КМ1 ДА-14.4-2-Ли КНМ1	ДА-18-2-Ли КНМ1	ДШЛ-122-1 КН	ДА-12-2-Ли КМ3 ДА-12-2-Ли КНМ3	ДА-14.4-2-Ли КМ2 ДА-14.4-2-Ли КНМ2	ДА-18-2-Ли КНМ2	ДАИ-18-2-Ли КНМ4
СТАНДАРТ	Тип С1	АКБ-12 С1 12 В, 1.3 А·ч	+	+												
СТАНДАРТ	Тип С1	АКБ-14 С1 14.4 В, 1.3 А·ч			+											
СТАНДАРТ	Тип С1	АКБ-18 С1 18 В, 1.3 А·ч				+	+	+								
СТАНДАРТ	Тип С1	АКБ-18-3 С1 18 В, 3 А·ч				+	+	+								
МАСТЕР	Тип М1	АКБ-12-Ли 15М1 12 В, 1.5 А·ч							+							
МАСТЕР	Тип М1	АКБ-14.4-Ли 15М1 14.4 В, 1.5 А·ч								+						
МАСТЕР	Тип М1	АКБ-18-Ли 15М1 18 В, 1.5 А·ч									+					
RED MACHINE	Тип М3	АКБ-12-Ли 15М3 12 В, 1.5 А·ч										+	+			
RED MACHINE	Тип М2	АКБ-14.4-Ли 15М2 14.4 В, 1.5 А·ч												+		
RED MACHINE	Тип М2	АКБ-18-Ли 15М2 18 В, 1.5 А·ч													+	
BRUSHLESS	Тип М4	АКБ-18-Ли 15М4 18 В, 1.5 А·ч														+

БЗУ-12 С1 (12 В, 1.8 А)	БЗУ-18 С1 (14.4 – 18 В, 2.4 А)	БЗУ-10.8-12 М1 (12 – 18 В, 2 А)	БЗУ-14.4-18 М1 (14.4 – 18 В, 1.8 А)	БЗУ-12 М3 (12 В, 2 А)	БЗУ-12-18 М2 (18 В, 1.8 А)	БЗУ-14.4-18 М4 (18 В, 1.65 А)
СТАНДАРТ		МАСТЕР		RED MACHINE		BRUSHLESS
Тип С1		Тип М1		Тип М3	Тип М2	Тип М4